



**Государственное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 312 Московского района  
Санкт-Петербурга»**  
196070 Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.52,  
тел/ф..369-67-01  
ИНН- 7810214892 КПП- 781001001 ОКАТО- 40284564000  
ОГРН- 1027804895282 Лицевой счёт- 0590136  
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу  
e-mail: ds312mr@mail.ru  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному  
Инспектору Московского района  
по пожарному надзору  
Чернододову А.С.  
Московский пр., дом 116,  
Санкт-Петербург, 196084  
от заведующего ГБДОУ  
детский сад № 312  
Московского района  
Санкт-Петербурга  
М.Х. Данильченко

**Ответ на Представление № 2-18-979 от 21.12.2018 г.  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

<b>Нарушение в области пожарной безопасности, а именно</b>	<b>Принятые меры по устранению нарушение в области пожарной безопасности, а именно:</b>
1. В эвакуационных коридорах здания не предусмотрены фотолюминисцентные системы, предназначенные для эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.	Подготовлен пакет документов для разработки рабочей документации на установку фотолюминисцентной системы.
2. Допущено сообщение помещений подвального этажа с лестничной клеткой № 2 жилой части	
3. Помещения ДОУ не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с установкой световых оповещателей указывающих направление движения по путям эвакуации к эвакуационным выходам из здания.	Подготовлен пакет документов для разработки рабочей документации на установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Будет устранено до 01.11.2019
4. Помещения объекта не оборудованы автоматической установкой пожаротушения тонкораспылительной водой кроме помещений с мокрыми процессами (душевые ,санузлы).	Подготовлен пакет документов для разработки рабочей документации на установку пожаротушения тонкораспылительной водой кроме помещений с мокрыми процессами (душевые ,санузлы).
5. Для теплоизоляции инженерных сетей, прокладываемых в техническом подполье, не предусмотрено применение негорючего теплоизоляционного материала.	Устранено.

6. Помещения, где установлены приемно-контрольные приборы управления, не оборудованы охранной сигнализацией.	Устранено.
--	------------

Заведующий ГБДОУ детский сад № 312

/М.Х. Данильченко/